

Nazwa:	Operator urządzeń do gięcia szkła
Kod:	818109
Synteza:	Obsługuje piece do gięcia szkła, nadając taflom szkła płaskiego różne pożądane kształty, zgodnie z formami wykonanymi według rysunku.
Zadania zawodowe:	ustalanie typu formy giętego szkła; wykonywanie formy ceramicznej z mieszanki szamotowej; oczyszczanie tafli szkła przed gięciem, układanie jej na formie i wsuwanie do pieca; utrzymywanie właściwej temperatury w komorze pieca przez regulowanie płomienia gazowego lub nagrzewu elektrycznego; przeprowadzanie procesu chłodzenia pieca i wygiętych tafli szkła; obcinanie wygiętych tafli szkła według obowiązujących wymiarów lub rysunku; ocenianie jakości wygiętych tafli szkła i ich zgodności z normami przedmiotowymi lub rysunkami technicznymi; czyszczenie i konserwowanie pieca oraz narzędzi używanych przy gięciu szkła; organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy, przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.